

**【調査結果のご報告】**  
**廃棄物焼却施設に係る点検補修工事等において**  
**ダイオキシン類ばく露防止措置の不備が判明した件**

株式会社神鋼環境ソリューション（本社：兵庫県神戸市、社長：奥村英樹）は、神奈川県足柄下郡箱根町から受託した点検補修工事等におけるダイオキシン類ばく露防止措置の不備が判明した件について、ばく露対象者の健康影響の有無を確認するために実施した血液検査の結果、採血を希望された全員の血液検査はすべて完了し、異常が無かったことをご報告いたします。詳細につきましては、下記の通りご報告いたします。

当社は、事案発覚後、速やかに箱根町および所管の労働基準監督署に報告し、原因究明と再発防止策の検討を進めるとともに、ばく露対象者の健康不安に対し真摯に対応してまいりました。事案の詳細および再発防止策については、以下の既報をご参照ください。

- ・[2025年1月29日公表「[廃棄物焼却施設に係る点検補修工事等においてダイオキシン類ばく露防止措置の不備が判明した件](#)」]
- ・[2025年4月18日公表「[追加調査結果及び再発防止策を公表](#)」]

**【箱根案件および追加9施設におけるばく露対象者の調査結果】**

採血済み人数	分析完了者数
712名	712名

※当社およびグループ会社の従業員を含む

血液検査の結果、採血を希望された方に異常はなかったものの、ばく露対象者の方々および関係するすべての皆様に健康面における不安やご心配をお掛けしておりますことを改めて深くお詫びいたします。

今後もばく露対象者の方々の健康不安に真摯に向き合うとともに、再発防止策を着実に実施し、皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。

[本件に関する問い合わせ先]

◆株式会社神鋼環境ソリューション 総務部

TEL：078-232-8018 FAX：078-232-8051

〒651-0072 神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号